

# Travaux de lutte contre le ruissellement et l'érosion sur un sous BV de l'Aisne

## Commune de MAIZY

### Compte-rendu de la réunion de réception des travaux 6 février 2024

Lieu :	MAIZY
--------	-------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	Union des Syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques	SA MASCITTI NINO

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Fonction, Organisme :</b>	Présent	Excusé	Absent
GILET Rémy	Président du syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable	✓		
DWORNIK Marie	Animatrice Bassin Versant à l'USAGMA	✓		
BARBIER Mickaël	Conducteur travaux, MASCITTI		✓	
RASERO Philippe	Bureau du syndicat	✓		
FARAMUS Isabelle	Conseil Départemental de l'Aisne		✓	
HERMET Geneviève	Bureau du syndicat		✓	
SILLIAU Kevin	Chargé d'opérations érosion ruissellement - Agence de l'eau Seine-Normandie	✓		
DELAITRE Maurice	Bureau du syndicat		✓	
GIRARD Hervé	Vice-Président à l'Environnement - CC du Chemin des Dames	✓		
VERHOESTRAETE Olivier	Exploitant			✓
CHARLES Olivier	Exploitant			✓
LELIEVRE Anne-France	Direction Départementale des Territoires			✓
DUCAT Phillippe	Vice-Président à l'Environnement – CC Champagne Picarde			✓
DUVAL Michel	Bureau du Syndicat			✓

Cette réunion a été organisée afin de marquer la fin du suivi de chantier et la réception des travaux qui ont débuté le mardi 30 octobre 2023.

Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise MASCITTI sous la maîtrise d'œuvre de l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques. Les travaux ont été effectués en 2 lots. Le premier concernait le terrassement et les aménagements de voirie (30 octobre – 7 novembre 2023). Le deuxième lot concernait, quant à lui, la plantation et l'enherbement (6 décembre – 14 décembre 2023).

L'opération a coûté 31 230 € HT. Elle a été financée par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, le Conseil Départemental de l'Aisne et la commune de MAIZY.

### Réception des travaux :

Conformément aux prescriptions de travaux, l'entreprise a implanté 2 noues, 2 fascines, 3 haies, une saignée et un cassis. Les travaux ont également permis de reprofiler un fossé et un chemin.

La prestation a été exécutée correctement et est conforme aux attentes du maître d'œuvre. L'exécution des travaux correspond aux objectifs du projet à savoir :

- Limiter les phénomènes d'érosion et de ruissellement sur les parcelles agricoles et dans les chemins ;
- Eviter l'apport de limons dans l'Aisne en cas de fortes pluies ;
- Protéger la voirie et les habitations.

Les photographies avant la réalisation des travaux se trouvent à gauche. Celles prises après les travaux se trouvent à droite.



Cassis



Noue 3



Saignée et noue 1



Reprofilage de fossé



Fascine 2



Fascine 3



Haie 4



Haie 3



Haie 2

## Remise en Etat du site :

Le Chemin du Routy a été remis en état suite aux passages des engins de chantier.



Le service Ruissellement Erosion.